AT-WEM. 241. 18. 9. 2025-EP

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ, RUCHU DROGOWEGO
Maszyn i Urządzeń
AUTO-CONSULTING

ZAKRES
ŚWIADCZONYCH USŁUG

▼

Analizy i badania procesów eksploatacyjnych pojazdów mechanicznych

▼

EKSPERTYZY
OPINIE
OCENY

- techniczne w zakresie:
- stanu kpl. pojazdów;
- stanu podzespołów i elementów;
- ustalenia zakresu napraw;
- jakości wykonanych napraw;
- przyczyn powstałych uszkodzeń;
- stanu oznakowań identyfikacyjnych;
- analiz i rekonstrukcji zdarzeń drogowych.
- techniczno-ekonomiczne
- w zakresie:
- wycen;
- kalkulacji napraw;

▼

SZACOWANIE SZKÓD
pojazdów mechanicznych powstałych w wypadkach ubezpieczeniowych.

Rzeczoznawca Samochodowy
Biegły Skarbowy poz.39 Izba Skarbowa
w Katowicach
mgr inż. Wiesław Rejman
ul. Wojska Polskiego 60/3
44-120 Pyskowice
tel.691-888-665

Rzeczoznawca Samochodowy
RS 1416
mgr Krzysztof Szydło
ul. 3 – go Maja 110
42-622 Świerklaniec
tel.503-655-032

Rodzaj opracowania: **OPINIA Nr Ś/858/947/2025**

Data wykonania: **12.09.2025 r.**

Rzeczoznawca: **mgr inż. Wiesław Rejman, mgr Krzysztof Szydło**

Tytuł opracowania : **Ustalenie wartości rynkowej samochodu osobowego m-ki Toyota Yaris 1,33 XP 130 nr rej. SK 278AW**

Przeznaczenie opinii: **Opinię wydano dla potrzeb zleceniodawcy, oszacowanie najbardziej prawdopodobnej wartości rynkowej pojazdu**

Zleceniodawca: **Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach ul. Francuska 78**

Zlecenie z dnia: **Zlecenie z dn. 13.08.2025r.**

RS 00058 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego AUTO-CONSULTING RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY mgr inż. Wiesław Rejman 44-120 Pyskowice, ul. Wojska Polskiego 60/3 tel. 691 888 665

podpis i pieczęć Rzeczoznawcy Samochodowy mgr Krzysztof Szydło nr ceł. 36/12 ECCRSTS Tuvpol RS 00141

1. Podstawa oceny:

1) formalna - ww. zlecenie;
2) merytoryczna – PN-80/N-4000; PN-82/N-04001;
3) dokumentacja fotograficzna,

2. Ogólny harmonogram prac:

1) Dojazd do miejsca oględzin,
2) Identyfikacja obiektu badań;
3) Wykonanie dokumentacji fotograficznej;
4) Analiza dokumentacji technicznej,
5) Analiza rynku wtórnego,
6) Opracowanie opinii.

3. CZAS, MIEJSCE I OSOBY OBECNE W TRAKCIE BADAŃ

Oględzin dokonano na terenie WORD Katowice przy ul. Strzelców Bytomskich 98 w Bytomiu w dniu 09.09.2025r. w obecności pracownika WORD.

4. DANE TECHNICZNO-IDENTYFIKACYJNE OBIEKTU BADAŃ

Marka:	**Toyota**
Model:	**Yaris 1,33 MR'11 E5**
Nr VIN:	**VNKKJ0D320A116912**
Nr rej.	**SK 278AW**
Rok produkcji:	**2012**

Rys.1 Widok samochodu z przodu

Rys.2 Widok samochodu z tyłu

Rys.3 Widok samochodu z lewego boku

5. OCENA STANU

SILNIK: Stwierdzono następujące wady i niesprawności:

Silnik kompletny, sprawny technicznie. Przyjęto stan techniczny adekwatny do przebiegu i czasu eksploatacji. Pojazd w chwili oględzin eksploatowany.

PODWOZIE: Stwierdzono następujące wady i niesprawności:

Kompletne, sprawne, stan techniczny adekwatny do przebiegu i czasu eksploatacji.

NADWOZIE: Stwierdzono następujące zmiany:

Pojazd kompletny, pojazd po kolizji, uszkodzony przód pojazdu. Zderzak przedni wymaga wymiany, elementy nadwozia pod zderzakiem wymagają naprawa blacharskiej. Szacowany koszt naprawy to ok. 4,5 tys. zł. Praktycznie wszystkie elementy nadwozia wymagają naprawy lakierniczej ze względu na zarysowania powłok lakierniczych. Tapicerka przednich siedzeń pojazdu wymaga renowacji ze względu na nadmierne zużycie. Z uwagi na konieczne naprawy szacując rynkową wartość pojazdu na wtórnym rynku motoryzacyjnym zastosowano ujemną korektę wartości rynkowej.

Rys.4 Widok uszkodzonego zderzaka przedniego

Rys.5 Widok uszkodzonego zderzaka przedniego

Rys.6 Widok uszkodzonego błotnika przedniego lewego i drzwi przednich lewych

Rys.7 Widok uszkodzonych drzwi przednich i tylnych lewych

OSPRZĘT i WYPOSAŻENIE POJAZDU: Stwierdzono następujące braki, wady i niesprawności:
Instalacja elektryczna kompletna, sprawna.Pojazd wyposażony w rejestrator jazdy w tym cztery kamery oraz dodatkowe pedały sprzęgła i hamulca po prawej stronie .

6. Rynkowa wartość pojazdu

Rynkową wartość samochodu określam na kwotę:

***11.900 zł. brutto** (jedenaście tysięcy dziewięćset złotych)*

Uzasadnienie

Pojazd po kolizji, wymagana wymiana zderzaka przedniego i naprawy blacharskiej elementów nadwozia znajdujących się pod zderzakiem, koszt naprawy oszacowano na ok. 20% wartości bazowej pojazdu. Stan wizualny pojazdu zdecydowanie ujemnie odbiega od stanu identycznych pojazdów będących w obrocie na wtórnym rynku motoryzacyjnym. Pojazd wykorzystywany do celów „specjalnych", pojazd wykorzystywany do egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców. W przypadku zmiany przez WORD w Katowicach pojazdów wykorzystywanych do egzaminowania spowoduje wystawienie do sprzedaży pojazdów tej samej marki przez szkoły jazdy. Taka sytuacja spowoduje wzmożoną podaż na wtórnym rynku motoryzacyjnym pojazdów m - ki Toyota Yaris, a tym samym lokalny spadek cen tych samochodów, uwzględniono to w korekcie wartości rynkowej.

Integralnym załącznikiem niniejszej opinii jest arkusz wyceny 0012/2025/09 sporządzony w systemie Info – Ekspert.

7. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA

1. ***Za opracowanie niniejszej opinii odpowiedzialność ponosi rzeczoznawca.***
2. ***Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady pojazdu***
3. ***Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.***
4. ***Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.***
5. ***Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.***

Na tym opinię zakończono i podpisano

Podpis i pieczęć rzeczoznawcy

Pyskowice dn. 12.09.2025 r.



Wycena Nr: 0012/2025/09 z dnia: 12.09.2025 r.

Wykonawca wyceny: mgr inż.Wiesław Rejman; mgr Krzysztof Szydło
Właściciel: Wojewódzki Osrodek Ruchu Drogowego
Adres: Francuska 78, Karowice

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2025

Marka: TOYOTA
Model: Yaris 1.33 MR`11 E5
Wersja: Terra
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2012
Nr rejestracyjny: ~~SK 2AW78~~ SK 278AW
VIN: VNKKJ0D320A116912

Nr INFO-EKSPERT	037-02133
Wskazanie drogomierza	121483 km
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)	czerwony
Oznaczenie typu	XP130
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1329 ccm / 73 kW (99 KM)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	8	Poduszka powietrzna pasażera
2	Głośniki 6 szt.	9	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Immobilizer	10	Radioodtwarzacz
4	Kolumna kierownicy regulowana	11	Siedzenia tylne dzielone
5	Komputer pokładowy	12	Szyby przednie regulowane elektrycznie
6	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	13	Wspomaganie układu kierowniczego
7	Poduszka powietrzna kierowcy	14	Zamek centralny

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (160 mies.)	**22 150 zł**
KOREKTA ZA PRZEBIEG	**1 719 zł**
KOREKTY RÓŻNE	**- 11 934 zł**

W tym:	[%]	Wartość [zł]
Pojazd przeznaczony do egzaminiwania kandydatów na kierowców i kierowców - 10%, sytuacja rynkowa - 10%; pojazd wymaga naprawy lakierniczej - 10%, pojazd po kolizji- koszt naprawy ca.-20%	-50.0	- 11 934

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 8 września 2025 roku, wynosi:

11 900 zł

(słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset złotych)

w tym VAT (23.0%) 2 225.20 zł

Wartość określono na podstawie:
- notowań wartości rynkowych z 'Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT' na IX-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Wycenę sporządził:

..... pieczęć .....

Dnia .... r.